

CSS SITA SUD

Entraigues-sur-la-Sorgue

DREAL PACA

Unité territoriale de Vaucluse

24 juin 2016



Visite d'inspection du 21/05/2015

- **Objet de la visite : exploitation en mode bioréacteur et réaménagement des casiers.**
- **Trois fiches d'écart :**
 1. (art. 9.5.3.5 de l'AP du 11/10/2007) tuyauteries d'injection des lixiviats implantées à l'extérieur des casiers en simple paroi.
Réponse de l'exploitant : demande de modification de la prescription car :
 - Tuyauteries en PE résistantes à une pression de 6,3 MPa + Réseau de réinjection en mode gravitaire, et non sous pression = risque de rupture inexistant.
 - Contrôles quotidiens de l'état du réseau pendant les phases d'injection.
→ IIC : justifications acceptables.
 2. (art. 15.3.2 de l'AP du 11/10/2007) programme d'échantillonnage et de contrôles des couvertures finales non transmis à l'IIC ;
Réponse de l'exploitant : programme transmis par courriel du 12/06/2015
→ IIC : écart soldé.

Visite d'inspection du 21/05/2015

- **Trois fiches d'écart :**

3. (art. 28.11 de l'AP du 11/10/2007) stockage de déchets verts bruts sur une aire attenante à l'UVB, non équipée d'un bassin de rétention des eaux de ruissellement.

Réponse de l'exploitant : arrêt du stockage des déchets verts sur cette aire.

→ IIC : réponse satisfaisante.

Visite d'inspection du 21/05/2015

- Remarques concernant :
 1. Les contrôles d'étanchéité du réseau biogaz.
 2. Le rapport annuel d'activité (présentation des résultats d'analyses des eaux souterraines).
 3. Rapports trimestriels d'activité.
 4. Le plan topographique du centre de stockage (pentes des talus).

FIN

